

Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise  
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir  
disponavimo juo tvarkos  
5 priedas

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
SMALININKŲ SENIŪNIJA

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI NEKILNOJAMŲJŲ  
DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA**


2021 m. gegužės 31 d. Nr. D3-12  
Smalininkai

Komisija, sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. O1-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. O1-1261 „Dėl komisijos turtui, atsargoms, numeruotiems apskaitos blankams inventorizuoti, nurašyti, išardyti, realizuoti ar likviduoti sudarymo“ pakeitimo“, susidedančios iš komisijos pirmininko, ūkvedžio – energetiko Viktoro Lukošiaus, narių: socialinės darbuotojos Žiedūnos Klimaitienės, vyr. specialistės Gražinos Butkevičienės, valytojos-kiemsargės Jolantos Žičkuvienės, apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas: patalpa-butas su bendro naudojimo patalpa a-2 (1/2 iš 3,36 kv. m).
2. Identifikavimo duomenys: Nemuno g. 77, Smalininkų m., Smalininkų sen., Jurbarko r. sav. butas Nr.3, bendras plotas 27,24 kv. m, unikalus Nr. 4400-0607-7310:1019; Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 9491-2000-7012, 1A1m.
3. Kadastrinių matavimų bylos Nr. 27117/57.
4. Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas: nekilnojamojo turto registras Nr. 44/412261 2006-09-07 Valstybės įmonės Registrų centras.
5. Žemės sklypas plotas (kv. metrais): nesuformuotas.
6. Kiti duomenys apie turtą: gyvenamasis namas, kuriame yra butas, pastatytas 1912 m. Gyvenamojo namo sienos – rastų, iš išorės dengtos lentomis, iš vidaus tinkuotos, vietomis tinkas išbyrėjęs, dažytos, stogas-šlaitinis, šiferio dangos.
7. Turto būklė: bute nėra vandentiekio, kanalizacijos, elektros instaliacijos būklė bloga. Krosnys ir dūmtraukis neatitinka priešgaisrinių saugos reikalavimų. Medinių langų rėmai ir staktos supuvę, grindų lentos vietomis supuvusios. Sienos - tinkuotos, dažytos, aprūkusios. Tinkas suskilinėjęs, vietomis ištrupėjęs, dažai atsilupę. Lubos – medinių lentų perdanga, dažai atsilupę, aprūkę. Durys – senos medinės, deformuotos.

Komisijos išvada: komisija siūlo pripažinti butą Nemuno g. 77-3 Smalininkų m., Smalininkų sen., Jurbarko r. sav., netinkamu naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo.

Komisijos pirmininkas


  
(parašas)

Viktoras Lukošius


Nariai:

  
(parašas)

Žiedūna Klimaitienė

  
(parašas)

Gražina Butkevičienė

  
(parašas)

Jolanta Žičkuvienė