

Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise  
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir  
disponavimo juo tvarkos  
5 priedas

**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠVILĖS SENIŪNIJA**

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI NEKILNOJAMŲJŲ  
DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA**

2021 m. rugpjūčio 12 d. Nr. *03-8*  
Viešvilė

Komisija, sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. O1-1407 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. O1-1143 „Dėl Viešvilės seniūnijos komisijos seniūnijoje esančiam turtui, atsargoms, numeruotiems apskaitos blankams inventorizuoti, įvertinti, nurašyti, išardyti, realizuoti ar likviduoti, sudarymo“ pakeitimo“, susidedančios iš komisijos pirmininko, ūkvedžio – energetiko Romaldo Brigadieriaus, narių: socialinės darbuotojos Donatos Rimkienės, vyr. specialistės Redos Šašienės, specialistės Vilmos Strikienės, apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas: patalpa-butas;
2. Identifikavimo duomenys:  
adresas – Klaipėdos g. 91-1, Viešvilė, Jurbarko r. sav.;  
bendras plotas – 31,53 kv. m;  
unikalus Nr. 4400-0609-8522:1170, pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 9491-2000-9018, 1A2p;
3. Kadastrinių matavimų bylos Nr. 5399.
4. Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas: nekilnojamojo turto registras Nr. 44/413513 2005-06-03 Valstybės įmonės Registrų centras.
5. Žemės sklypas plotas (kv. metrais): nesuformuotas.
6. Kiti duomenys apie turtą: gyvenamasis namas, kuriame yra butas, dviejų aukštų, šešių butų, pastatytas 1912 m. Gyvenamojo namo sienos – plytų, stogas šlaitinis, šiferio dangos.
7. Turto būklė: Name nėra įrengto vandentiekio ir kanalizacijos. Butas apleistas. Nuomininkas bute gyveno nuo 1995 metų. Elektros tiekimas bute atjungtas, instaliacija blogos būklės. Krosnis ir dūmtraukis netinkami naudoti. Medinių langų rėmai supuvę, stiklai išdaužti, grindų lentos vietomis supuvusios, skylėtos. Sienos ir lubos dažytos, aprūkusios, sienų tinkas suskilinėjęs, dažai atsilupę. Durys senos, supuvusios, sunkiai darinėjasi.

Komisijos išvada: komisija siūlo pripažinti butą Klaipėdos g. 91-1, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav., netinkamu naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo.

Komisijos pirmininkas

  
(parašas)

Romaldas Brigadierius

Nariai:

  
(parašas)

Donata Rimkienė

  
(parašas)

Reda Šašienė

  
(parašas)

Vilma Strikienė